

Nummer	Omschrijving	Mogelijk bij de VWI betrokken certificaat													15-5-2011	
		IV	OIV	WV	WVn	BD	AVP	AVPst	AVPn	AVP LDn	VP	VPa	VOPm	VOP		VOPT
G-00	Matrix PBM's en veiligheidsmiddelen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	matrix voor iedereen
G-01	Het werken aan of nabij gasvoorzieningsystemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	algemene VWI voor VOP en hoger
G-02	Het graven en dichten van sleuven en werkputten	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		algemene VWI voor VOP en hoger
G-03	Het assisteren bij werkzaamheden aan of nabij gasvoorzieningsystemen	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		algemene VWI voor VOP en hoger
G-06	Het plaatsen, verwisselen of verwijderen van gasmeters ≤ G25	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				VOPm
G-07	Het beproeven op dichtheid van binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				VOPm
G-08	Het ontluichten van binneninstallaties ≤ G25	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				VOPm
G-09	Het plaatsen, verwisselen of verwijderen van gasmeters HD of > G25 LD	X	X	X	X		X	X	X	X	X					LD: VP+VOP; HD in stations: AVPst+VOP; separaat: AVPnet+VOP
G-10	Het repareren en onderhouden van LD meteropstellingen ≤ G25, inclusief hoofdkranen	X	X	X	X		X	X	X	X		(X)				VP, in enkele situaties VOPm (zie VWI)
G-11	Het aansluiten en in bedrijf nemen van LD-aansluitleidingen incl. meteropstellingen	X	X	X	X		X		X	X	X					VPa + VOP; inbouw door AVP-LDn + VOP
G-12	Het beproeven op sterkte en dichtheid van LD-aansluitleidingen	X	X	X	X		X		X	X	X					VPa + VOP
G-13	Het ontluichten van LD-aansluitleidingen	X	X	X	X		X		X	X	X					VPa + VOP
G-14	Het uitvoeren van werkzaamheden aan bestaande LD-aansluitleidingen incl. meteropstellingen	X	X	X	X		X		X	X	X					VP + VOP
G-15	Het aanleggen en in bedrijf nemen van HD-aansluitleidingen	X	X	X	X		X		X							AVPnet + VOP
G-16	Het werken aan gaszadels en aftakkingen onder druk in LD-netten (met beperkte gasuitstroming)	X	X	X	X		X		X	X	X					VP + VOP, voortdurend toezicht door AVP-LDn
G-20	Het in en uit bedrijf nemen van LD-leidingen, incl. eventueel duurzaam buiten bedrijf stellen	X	X	X	X	X	X		X	X						AVP-LDn + VOP
G-21	Het in en uit bedrijf nemen van HD-leidingen, incl. eventueel duurzaam buiten bedrijf stellen	X	X	X	X	X	X		X							AVPnet + VOP
G-22	Het beproeven op sterkte van HD- en LD-leidingen, incl. HD-aansluitleidingen	X	X	X	X		X		X	X						HD: AVPnet + VOP; LD: AVP-LDn + VOP
G-23	Het beproeven op dichtheid van HD- en LD-leidingen, incl. HD-aansluitleidingen	X	X	X	X		X		X	X						HD: AVPnet + VOP; LD: AVP-LDn + VOP
G-24	Het plaatsen en verwijderen van gasblazen in LD-leidingen	X	X	X	X	X	X		X	X						AVP-LDn + VOP
G-25	Het stoppelen van HD-leidingen	X	X	X	X	X	X		X							AVPnet + VOP
G-27	Het knevelen van PE-leidingen in HD- en LD-netten	X	X	X	X		X		X	X						HD: AVPnet + VOP; LD: AVP-LDn + VOP
G-28	Het lassen van aftakstukken op PE in bestaande HD- en LD-netten	X	X	X	X		X		X	X						HD: AVPnet + VOP; LD: AVP-LDn + VOP
G-29	Het lassen van aftakstukken op staal in bestaande HD- en LD-netten	X	X	X	X		X		X	X						HD: AVPnet + VOP; LD: AVP-LDn + VOP
G-31	Het controleren van bekleding van HD- en LD-leidingen	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		VOP
G-35	Het bovengronds gaslekzoeken	X	X	X	X		X		X	X	X			X		VOP (met certificaat gaslekzoeken)
G-36	Het veiligstellen van de omgeving en lokaliseren van gaslekken	X	X	X	X		X		X	X	X					AVPnet; in meterkast: VP
G-37	Het repareren van lekken in HD- en LD-leidingen	X	X	X	X		X		X	X	X					HD: AVPnet (+VOP); LD: AVP-LDn (+VOP); LD-aansluitleiding: VP +VOP
G-41	Het nemen van gasmonsters in HD- en LD-netten	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		VOP (specifieke instructie)
G-42	Het bedienen van grondafsluiters in HD- en LD-netten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					HD: AVPnet/ AVPst ; LD-net: AVP-LDn; LD-aansluiting.: VP; zie VWI
G-43	Het controleren van grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		VOP
G-45	Het uitvoeren van KB-metingen	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	VOPT (specifiek)
G-46	Het aanbrengen van meetdraden voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		VOP
G-47	Het werken met aardgascondensaat	X	X	X	X		X	X	X	X						Stat.: AVPst +VOP; HDnet: AVPnet+VOP; LDnet: AVP-LDn+VOP
G-50	Betreden en uitvoeren van niet-gastechnische werkzaamheden in, op of aan gastechn. bedrijfsr.	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	algemene VWI voor VOPT en hoger
G-51	Het uitvoeren van functionele inspecties aan gastechnische installaties en meteropstellingen > G25	X	X	X			X	X								installaties: AVPst (+VOP); meteropstellingen: VP; zie VWI
G-52	Het uitvoeren van gastechnische werkzaamheden in gastechnische bedrijfsruimten	X	X	X			X	X	X	X			X			AVPst (+ VOP); meterpl. door VOPm, VP+VOP, of AVPst + VOP
G-54	Het in en uit bedrijf nemen van gasdrukregel- en meetstations	X	X	X		X	X	X								AVPst + VOP
		IV	OIV	WV	WVn	BD	AVP	AVPst	AVPn	AVP-LDn	VP	VPa	VOPm	VOP	VOPT	

De VWI's G-41, G-45 en G-46 worden niet opgenomen in de reguliere praktijktoetsen van Stipel-PCE; deze kan per bedrijf worden getoetst, naar behoefte.

Indien in de rechterkolom meerdere aanwijzingen zijn genoemd is het raadzaam voor precieze informatie de VWI te raadplegen

AVPst is AVP-stations

AVPn of AVPnet is AVP-netten

AVP-LDn is AVP-LD-netten